

AMOSPUISTO

Edwin Widen tie 6, 25700 Kemiönsaari

Esteettömyyskartoitusraportti 3/2021

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS

Kohde: Kemiönsaaren Amospuisto
Läsnä 25.3.2021: Jukka Parviainen, Suomen Paralympiakomitea ry
Thomas Jalas, Suomen Paralympiakomitea ry
Lotta Nylund, SoveLi ry

Tämän kartoituksen on suorittanut Suomen Paralympiakomitea ry:n esteettömyyskartoittajat Soveltava Liikunta SoveLi ry:n ja Kemiönsaaren kaupungin tilauksesta. Kartoituksessa on sovellettu ESKEH-esteettömyyskartoitusmenetelmää ja Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:ssä laadittuja liikuntatilojen esteettömyyskriteerejä.

Kartoituksessa on tarkasteltu Kemiönsaaren Amospuiston urheilukenttää, sekä sen uusia pukuhuonetiloja sekä koulun liikuntasalia ja kulkuväyliä pukuhuoneilta saliin. Kohteiden esteettömyydestä kannattaa tiedottaa myös verkkosivuilla.

Helsingissä, 31.5.2021

Jukka Parviainen
esteettömyyskartoittaja

SISÄLLYS

URHEILUPUISTO	5
<i>Saapuminen alueelle</i>	<i>5</i>
<i>Saapuminen kohteeseen</i>	<i>5</i>
<i>Opasteet.....</i>	<i>5</i>
Ulkotilojen opasteet.....	5
Sisätilojen opasteet.....	6
<i>Uusien pukuhuoneiden sisäänkäynti</i>	<i>6</i>
<i>Vanhoiden pukuhuoneiden sisäänkäynti.....</i>	<i>7</i>
<i>Liikkuminen ja toimiminen sisätiloissa</i>	<i>7</i>
Aulatilat ja käytävät	7
Ovet ja kynnykset.....	7
Portaat uusista pukuhuoneista koulun tiloihin	8
Portaat vanhoihin pukuhuoneisiin	8
Hissi uusista pukuhuoneista koulun tiloihin.....	8
Hissit koulun tiloissa.....	9
<i>Esteettömät wc-tilat.....</i>	<i>9</i>
<i>Puku- ja pesutilat.....</i>	<i>10</i>
Palloiluhallin uudet pukuhuoneet.....	10
<i>Sisäliikuntatilat.....</i>	<i>11</i>
Liikuntasali	11
<i>Ulkoliikuntatilat.....</i>	<i>11</i>
Yleisurheilukenttä	11
Jalkapallokentät	12
YHTEENVETO KEHITTÄMISKOhteista	13
URHEILUPUISTO	13
<i>Saapuminen alueelle</i>	<i>13</i>
<i>Saapuminen kohteeseen</i>	<i>13</i>
<i>Opasteet.....</i>	<i>13</i>
Ulkotilojen opasteet.....	13
Sisätilojen opasteet.....	13
<i>Uusien pukuhuoneiden sisäänkäynti</i>	<i>14</i>
<i>Vanhoiden pukuhuoneiden sisäänkäynti.....</i>	<i>14</i>
<i>Liikkuminen ja toimiminen sisätiloissa</i>	<i>14</i>
Aulatilat ja käytävät	14
Ovet ja kynnykset.....	14
Portaat uusista pukuhuoneista koulun tiloihin	14
Hissi uusista pukuhuoneista koulun tiloihin.....	15
Hissit koulun tiloissa.....	15
<i>Esteettömät wc-tilat.....</i>	<i>15</i>
<i>Puku- ja pesutilat.....</i>	<i>15</i>
Palloiluhallin uudet pukuhuoneet.....	15
<i>Sisäliikuntatilat.....</i>	<i>16</i>
Liikuntasali	16

Esteettömyyskartoitusraportti

<i>Ulkoliikuntatilat</i>	16
Yleisurheilukenttä	16
Jalkapallokentät	16

URHEILUPUISTO

Saapuminen alueelle

Saapuminen kohteeseen on opastettu huonosti. Opasteita on vai yksi ja sekin opastaa Amospuiston koululle. Opaste viimeisessä risteyksessä ennen urheilupuistoon kääntymistä. Hallin seinässä ei ole mitään opastetta.

Lähimmät julkisen liikenteen pysäkit ovat noin kolmen sadan metrin päässä Turuntiellä. Urheilupuistoon pääsee julkista liikennettä käyttämällä. Saattoliikenteellä on mahdollisuus pysähtyä yleisurheilukentän välittömässä läheisyydessä. Kulkureitit kohteiden välillä ovat asfaltoituja ja ne on valaistu.

Saapuminen kohteeseen

Esteettömiä pysäköintipaikkoja ei ole opastettu saapumissuunnasta.

Uusien pukuhuoneiden sisäänkäynnin tai urheilukentän välittömässä läheisyydessä sijaitsevilla pysäköintialueella ei ole merkittyjä esteettömiä autopaikkoja.

Kehittämiskohteita

- Esteettömien autopaikkojen opastaminen saapumissuunnasta.
- Esteettömien autopaikkojen lisääminen uusien pukuhuoneiden sisäänkäynnin sekä yleisurheilukentän sisäänkäynnin välittämään läheisyyteen.
- Esteettömien autopaikkojen sijoittaminen mahdollisimman tasaiselle alueelle.
 - Sivuittaiskaltevuus saa olla enintään 2 %.
 - Pituuskaltevuus saa olla enintään 5 %
- Autopaikkojen merkitseminen selkeästi.
 - Merkintä sekä pystytolpassa että autopaikan pinnassa.

Opasteet

Ulkotilojen opasteet

Saapumista kohteeseen ei ole opastettu päälähestymissuunnasta. Viimeisessä risteyksessä kääntyttäessä hallille on opaste, jonka teksti erottuu tummuuskontrastina taustastaan, mutta opaste opastaa Amospuiston koululle. Kohteeseen saavuttaessa pukuhuoneille tai urheilukentälle ei ole mitään opastetta. Frisbeegolf-rata on opastettu yhdellä opasteella, jossa teksti erottuu tummuuskontrastina taustastaan ja kirjaimet ovat isolla fonttikoolla kirjoitettu.



Sisätilojen opasteet

Sisätiloissa ei ole pääopasteita (pohjakarttaa). Tilaopasteita ei ole, jotka opastasi kulkua uusilta esteettömiltä pukuhuoneilta liikuntasaliin.

Kehittämiskohteita

- Opasteiden lisääminen päälähestymissuuntiin.
- Urheilukentän opasteen lisääminen hallin pihaan kääntymisen kohdalle.
- Pääopasteen (karttaopaste, jossa kerrotaan tärkeimpien toimintojen sijainnit) sijoittaminen aulaan pääsisäänkäynnin läheisyyteen.
- Kulkureitin opastaminen uusilta pukuhuoneilta liikuntasaliin.
- Tilaopasteiden tummuuskontrastien parantaminen ja niiden sijoittaminen ilman häikäisyä.
 - Kohomerkitöjen ja mahdollisesti myös pistekirjoituksen hyödyntäminen tilaopasteissa.
 - Sijoittaminen 1400–1600 mm korkeudelle seinälle, oven avautumispuolelle.

Uusien pukuhuoneiden sisäänkäynti

Uusien pukuhuoneiden sisäänkäynti ei ole katettu ja valaistu. Sisäänkäynnin edusta on asfaltoitu ja laatoitettu. Sisäänkäynnin ulkopuolella ei ole istuimia levähtämistä varten.

Opasteet ovat pienellä kirjaiskolla ja sijoitettu lasin taakse, se aiheuttaa heijastumista, mikä hankaloittaa opasteen lukemista valoisalla. Opaste on sijoitettu ovilevyyn, mikä aiheuttaa törmäysvaaran läheltä luettaessa.

Oven vapaakulkuaukon leveys hieman kapea ajatellen liikku- mista liikunnan apuvälineiden kanssa (870 mm), mutta toisen oven avaamalla saadaan lisää tilaa (1510 mm). Lisäoven avaus- kahva on hieman korkealla (1550 mm) käytettäväksi pyörätuo- lista käsin. Ovesa on sähköinen ovenavausmekanismi. Ovi py- syy auki riittävän (10 sec), että ovesta kerkeää sisällä pyörälli- sellä apuvälineellä. Oven avauspainike on sijoitettu seinään oven avautumispuolelle hyvälle korkeudelle (1200 mm) ajatel- len sen käyttämistä pyörätuolista käsin.

Kynnys on kaksi osainen ja erittäin korkea (110 mm).

Tuulikaappia on pieni (1600 x 2250 mm), kun siinä oli kartoitus- hetkellä kenkiä ja penkki. Toisella käyntikerralla tuulikaapissa oli vielä sähköpotkulautaa, joka esti pyörätuolilla kulkemisen ko- konaan.



Vanhoiden pukuhuoneiden sisäänkäynti

Vanhoin pukuhuoneisiin ei ole esteetöntä kulkua.

Kehittämiskohteita

- Istuimien lisääminen sisäänkäynnin läheisyyteen.
- Opasteen lisääminen seinään sisäänkäynnin yhteyteen.
- Oven sisäpuolella olevan avauspainikkeen erottumisen parantaminen tummuuskontrastilla ja painikkeen koon lisäämisellä tai opasteella.
- Selvitetään mahdollisuudet oven kynnyksen poistamiseksi.
- selvitetään mahdollisuutta sisäänkäynnin yhteyteen katoksen lisääminen.
- Tuulikaapista kaiken irtotavaran siirtäminen pois ja lisättävä kieltokyltit, että tuulikaapissa kaiken tavaran säilyttäminen on kielletty.



Liikkuminen ja toimiminen sisätiloissa

Aulatilat ja käytävät

Käytävät koulun sisällä ovat väljiä sekä aulatilat uusilla pukuhuoneilla ja liikuntasalin edessä.

Ovet ja kynnykset


Pääosassa tiloja ovien vapaa leveys on riittävä ajatellen esteetöntä liikkomista apuvälinein.

Suurin osa tiloista on toteutettu lähes kynnyksettöminä. Muutamia esteettömyysmääräyksiä korkeampiakin kynnyksiä löytyy.

Osa käytävien palo-ovista on raskaita (5 kg) avata.

Kehittämiskohteita

- Kynnysten poistaminen mahdollisuuksien mukaan / kynnysten ylittämisen helpottaminen, esim. kynnyskiiloin.
- Kulkuaukkojen vapaan leveyden suurentaminen (tarkastelu muutostöiden yhteydessä).
 - Määräysten mukaan sisäänkäyntien ja tuulikaappien, käytävillä sijaitsevien ovien ja aukkojen sekä esteettömien hygieniatilojen ovien vapaan leveyden on oltava vähintään 850 mm ja kulkuväylältä hallinto-, palvelu-, liike- ja työtiloihin johtavien ovien vapaan leveyden on oltava vähintään 800 mm. Liikunnan apuvälineiden kannalta kulkuaukon vapaaksi leveydeksi suositellaan 1000 mm.



Portaat uusista pukuhuoneista koulun tiloihin

Uusilta pukuhuoneilta portaat koulun tiloihin ovat suoravartiset umpiportaat. Ne johtavat toiseen kerrokseen, jossa ovat kouluntilat, jota kautta pääsee liikuntasaliin.

Portaiden etureunoissa on kontrastiraidat, joka erottuu tummuuskontrastina, ja ne tuntuvat jalan tai valkoisen kepin alla.

Portaissa on käsijohteet molemmilla puolilla kahdella korkeudella. Käsijohteet loppuvat liian aikaisin, mikä aiheuttaa puutoamisvaaran. Käsijohteet eivät ole yhtenäiset koko matkalla.

Portaat vanhoihin pukuhuoneisiin

Portaiden askelmien reunat erottuvat tummuuskontrastina taustastaan. Portaissa ei ole käsijohteita. Pukuhuoneet eivät ole esteettömiä. Porraskäytävä on kapea.

Kehittämiskohteita

- Käsijohteiden lisääminen portaisiin ja/tai toiminnallisuuden parantaminen. (mieluiten kahdelle korkeudelle 900 ja 700 mm).
 - Käsijohteiden tulisi jatkua vähintään 300 mm yli portaan alkamiskohdan.

Hissi uusista pukuhuoneista koulun tiloihin

Hissin sijaitsee välittömästi uusien pukuhuoneiden ulkopuolella samalla käytävällä. Sijaintia ei ole opastettu, mutta hissini ovi erottuu tummuuskontrastina taustastaan.



Hissin oven vapaa kulkuaukon leveys (880 mm) on hyvä ja ovi aukeaa automaattisesti.

Hissin painikkeiden korkeus on hyvä. Painikkeet ovat loogisessa järjestyksessä. Painikkeet erottuvat tummuuskontrastina taustastaan ja uloskäyntikerros on merkitty poikkeavalla värillä. Hälytyspainikkeella ei ole vahinkopainamisen estävää kaulusta. Hissin hälytys yhdistää vikakeskukseen. STOP-painike erottuu hyvin tummuuskontrastina taustastaan.

Valaistus hississä on hyvä (250 lx). Hississä on tukikaiteet hyvällä korkeudella (890 mm). Hississä ei ole istuinta.

Kehittämiskohteita

- Taittuvan penkin lisääminen hissiin.



Hissit koulun tiloissa

Koulun tiloissa on kolme pyörätuolinostinta kulkureitillä uusita pukuhuoneista liikuntasaliin.

Nostimissa ei ole käyttöohjeita ja ne ovat lukossa ja avain henkilökunnalla.

Kehittämiskohteita

- Hissiin käyttöohjeiden lisääminen.
- Selvitetään mahdollisuudet hissien lukituksen poistamiseksi tai hissiin ohjeet avaimen sijainnista (iltakäytössä?)

Esteettömät wc-tilat

Esteetön wc on uusien pukuhuoneiden yhteydessä. Käynti wc:hen on tuulikaapista. Tila on ahdas ja tuulikaapissa oleva penkki estää kääntymisen pyörällisellä apuvälineellä, jos wc:hen menee pukuhuoneesta päin.

Tilaopaste on sijoitettu ovilevyyden missä se aiheuttaa törmäysvaaran läheltä luottaessa. Ovi erottuu tummuuskontrastina taustastaan.

Oven vapaan kulkuaukon leveys on hyvä (900 mm). Ovesta ei ole kynnystä. Ovesta ei ole vaakasuuntainen lankavedintä, joka vaikeuttaa oven sulkemista pyörätuolista käsin.

Wc on yksipuoleinen, eli vapaata tilaa on vain wc-istuimen toisella puolella hyvin (800 mm). Käsituet on kiinnitetty seinään wc-istuimen taakse, jolloin ne mahdollistavat pyörätuolin sijoittamista istuimen välittömään läheisyyteen.


Käsisuihkuun ja hanaan ei yletty wc-istuimelta. Peili on sijoitettu hyvälle korkeudelle ajatellen pyörätuolia käyttävää henkilöä (900–1900 mm). Vaatekoukkuja ei ole. Käsi- ja saippuatelineet on sijoitettu hyvälle korkeudelle.

Wc-tilassa on hälytysjärjestelmä avun saamiseksi hätätilanteissa. Hälytysnaru erottuu tummuuskontrastina taustastaan. Hälytyksen tehtyä syttyy valo ulkopuolella ja tulee äänimerkki.

Lattia erottuu tummuuskontrastina seinistä. Valaistus on epätasainen (150–500 lx).

Kehittämiskohteita

- Tilaopasteen sijoittaminen 1400–1600 mm korkeudelle seinälle, oven avautumispuolelle ei heijastavalle alustalle.
 - Selkeät tummuuskontrastit, wc-tekstin lisäksi pyörätuolisymboli, kohomerkinnot.



- Vaatekoukkujen lisääminen eri korkeuksille (esim. 1200, 1400 ja 1600 mm)
- Käsienpesualtaan hanan vaihtaminen sähköiseksi ja käsi-suihkun sijoittaminen toimivampaan paikkaan (esim. käsi-tukeen).
- Vaakasuuntaisen lankavetimen asentaminen oveen helpot-tamaan oven sulkemista pyörätuolista.
 - Oven sisäpuolelle, saranpuolelle, 800 mm korkeudelle.
- Valaistuksen parantaminen.

Puku- ja pesutilat

Palloiluhallin uudet pukuhuoneet

Molemmat isommista puku- ja pesuhuoneet ovat varustettu samanlaisilla varustuksilla. Lisäksi on yksi selvästi pienempi pu-kuhuone, joten se ei ole esteetön.

Tilaopaste on sijoitettu ovilevyyden missä se aiheuttaa törmäys-vaaran läheltä luettaessa. Palo-ovi ei erotu tummuuskontras-tina taustastaan, mutta itse pukuhuoneiden ovet erottuvat. Ovien vapaat kulkuaukot ovat riittävän leveitä (910 mm) ja ovissa ei ole kynnyksiä.

Pukuhuoneet ovat tilavia. Pukuhuoneessa ovat irtopenkin nau-lakoiden edessä, joiden istumakorkeus on hyvä (450 mm), mutta syvyys on kapea (400 mm), ajatellen pukeutumista ma-kuulla.

Vaatenaulakot ovat korkealla (1560 mm), mutta niiden ääreen pääsee, kun irtopenkin siirtää pois. Pukuhuoneessa lattia ja seinä erottuvat tummuuskontrastina.


Pukuhuoneen yhteydessä on pieni ei esteetön wc.

Pesuhuoneen oven vapaa kulkuaukko on hyvä (800 mm) ja kynnyks on korkea (60 mm), mutta se on luiskattu. Tilaopastetta ei ole.

Pesuhuoneen mitoitus on väljä, mutta suihkupaikat ovat ra-jattu seinin, mikä tekee suihkupaikoista ahtaat. Tilassa ei ole suihkuistuinta, eikä tukikaiteita. Lattia on märkänäkin luistama-ton. Yksikään suihkupaikka ei ole varustettu käsisuihkulla. Va-laistus on heikko (15–150 lx). Lattia ja seinät erottuvat tum-muuskontrastina toisistaan.

Kehittämiskohteita

- Tilaopasteen sijoittaminen pukuhuoneeseen, pesuhuonees een ja wc:hen 1400–1600 mm korkeudelle seinälle, oven avautumispuolelle.



- Selkeät tummuuskontrastit, wc tekstin (wc:n ovi) lisäksi pyörätuolisymboli (myös pukuhuoneen ovelle), kohomerkinnät.
- 600–700 mm leveän penkin hankkiminen, joka mahdollistaa pukeutumisen makuulla.
- Suihkupaikkojen väliseinien purkaminen (kahden paikan väliltä).
- Ainakin yhden suihkupaikan varustaminen kaikissa pesuhuoneissa käsisuihkulla, suihkuistuinella ja tukikaitein.

Sisäliikuntatilat

Liikuntasali

Koulun yhteydessä on pieni liikuntasali. Liikuntasaliin on esteetön kulku pyörätuolinostimella (kts. hissit)

Liikuntasalin oveen vapaan kulkuaukon leveys on hyvä (800 mm), ja lisäksi on lisäovi, jonka saa auki.

Palloiluhallin lattia kiiltää vastavalossa, mutta ikkunoissa on pimennysverhot. Tilassa ei ole mitään ylimääräistä, vaan kaikki tavarat ovat niille osoitetuissa varastoissa. Pelikentän rajaviivat erottuvat lattian pinnasta selkeänä tummuuskontrastina.

Liikuntatilassa ei ole sähköpistorasioita.

Välinevarastoihin ei ole esteetöntä kulkua. Varastoissa on paljon tavaraa kulkuväylillä.


Kehittämiskohteita

- Tavaroiden siirtäminen pois kulkuväyliltä varastoissa.

Ulkoliikuntatilat

Yleisurheilukenttä

Yleisurheilukenttä sijaitsee koulun vieressä ensimmäisenä, kun alueelle saavutaan. Kentälle on esteetön kulkureitti koulun puolelta. Esteetöntä kulkuväyliä ei ole opastettu. Esteettömiä pysäköintipaikkoja ei ole kentän läheisyydessä. Kentän oman hiekkapintaisen parkkipaikan puolelta ei ole esteetöntä kulkua. Kartoitusta tehtiin aikaisin keväällä siksi, kulkuväylät ja massakentän pinta ovat sulamisvesien takia erittäin pehmeät. Pyörätuolin renkaat upottavat hiekkaan. Kulkuväylien pehmeys kannattaa tarkistaa kesällä.



Kentällä olevat korkeushyppy ja seiväshyppy varusteet, sekä aitojen kärryt erottuvat hyvin tummuuskontrastina taustastaan.

Kentän keskellä oleva tekonurmikenttä on aidattu. Kentän kulkuaukko on kapea (560 mm), lisäksi kentälle on iso portti, mutta sen aukiolosta ei ole tietoa. Kentän valojen ohjauspainikkeet ovat hiukan korkealla (1550 mm), ajatellen käyttöä pyörätuolista käsin.

Yleisurheilukentän sivussa on siirrettävä katsomo. Katsomon sivussa ja edessä on paikkoja pyörätuoleille. Katsomon askelmien reunat eivät erotu tummuuskontrastina, mikä aiheuttaa putoamisvaaran. Käsijohteet ovat vain yhdellä korkeudella ja ne eivät jatku viimeisen rappusen yli, mikä aiheuttaa putoamisvaaran.

Kehittämiskohteita

- Esteettömien pysäköintipaikkojen lisääminen kentän sisäänkäynnin läheisyyteen.
- Esteettömän kulkureitin opastaminen.
- Käsijohteiden lisääminen katsomon portaisiin ja niiden toiminnallisuuden parantaminen.
 - Käsijohteiden tulisi jatkua vähintään 300 mm yli portaan ja luiskan alkamiskohdan.
- Portaiden askelmien erottumisen parantaminen.
 - Kontrastiraitojen lisääminen askelmien etureunaan.
- Varmistetaan, että isommasta portista on mahdollista kulkea kentälle pyörällisillä apuvälineillä.



Jalkapallokentät

Alueella on useampi jalkapallokenttä. Kentille on esteetön kulkureitti pysäköintipaikkojen vastakkaisesta päästä. Kulkureitti sisäänkäynnille on hiekkatietä, joka on kova. Esteetöntä kulkureittiä ei ole opastettu.

Kulkusillat kentille eivät ole esteettömiä. Ne on jyrkkiä ja niissä on poikittaiset puut, jotka estävät pyörällisellä apuvälineellä niiden käyttämisen.

Kehittämiskohteita

- Esteettömän kulkureitin opastaminen kentille.
- Yhden tai useamman kulkusillan muuntaminen esteettömäksi.
 - Pituuskaltevuus maksimissaan 8 %
 - Ei poikittaisia välipuita



YHTEENVETO KEHITTÄMISKOHTEISTA

URHEILUPUISTO

Saapuminen alueelle

Saapuminen kohteeseen

Kehittämiskohteita

- Esteettömien autopaikkojen opastaminen saapumissuunnasta.
- Esteettömien autopaikkojen lisääminen uusien pukuhuoneiden sisäänkäynnin sekä yleisurheilukentän sisäänkäynnin välittämään läheisyyteen.
- Esteettömien autopaikkojen sijoittaminen mahdollisimman tasaiselle alueelle.
 - Sivuitaikaltevuus saa olla enintään 2 %.
 - Pituuskaltevuus saa olla enintään 5 %
- Autopaikkojen merkitseminen selkeästi.
 - Merkintä sekä pystytolpassa että autopaikan pinnassa.

Opasteet

Ulkotilojen opasteet

Sisätilojen opasteet

Kehittämiskohteita

- Opasteiden lisääminen päälähestymissuuntiin.
- Urheilukentän opasteen lisääminen hallin pihaan kääntymisen kohdalle.
- Pääopasteen (karttaopaste, jossa kerrotaan tärkeimpien toimintojen sijainnit) sijoittaminen aulaan pääsisäänkäynnin läheisyyteen.
- Kulkureitin opastaminen uusilta pukuhuoneilta liikuntasaliin.
- Tilaopasteiden tummuuskontrastien parantaminen ja niiden sijoittaminen ilman häikäisyä.
 - Kohomerkintöjen ja mahdollisesti myös pistekirjoituksen hyödyntäminen tilaopasteissa.
 - Sijoittaminen 1400–1600 mm korkeudelle seinälle, oven avautumispuolelle.

Uusien pukuhuoneiden sisäänkäynti

Vanhojen pukuhuoneiden sisäänkäynti

Kehittämiskohteita

- Istuimien lisääminen sisäänkäynnin läheisyyteen.
- Opasteen lisääminen seinään sisäänkäynnin yhteyteen.
- Oven sisäpuolella olevan avauspainikkeen erottumisen parantaminen tummuuskontrastilla ja painikkeen koon lisäämisellä tai opasteella.
- Selvitetään mahdollisuudet oven kynnyksen poistamiseksi.
- selvitetään mahdollisuutta sisäänkäynnin yhteyteen katoksen lisääminen.
- Tuulikaapista kaiken irtotavaran siirtäminen pois ja lisätävä kieltokyltit, että tuulikaapissa kaiken tavaran säilyttäminen on kielletty.

Liikkuminen ja toimiminen sisätiloissa

Aulatilat ja käytävät

Ovet ja kynnykset

Kehittämiskohteita

- Kynnysten poistaminen mahdollisuuksien mukaan / kynnysten ylittämisen helpottaminen, esim. kynnyskiiloin.
- Kulkuaukkojen vapaan leveyden suurentaminen (tarkastelu muutostöiden yhteydessä).
 - Määräysten mukaan sisäänkäyntien ja tuulikaappien, käytävillä sijaitsevien ovien ja aukkojen sekä esteettömien hygieniatilojen ovien vapaan leveyden on oltava vähintään 850 mm ja kulkuväylältä hallinto-, palvelu-, liike- ja työtiloihin johtavien ovien vapaan leveyden on oltava vähintään 800 mm. Liikunnan apuvälineiden kannalta kulkuaukon vapaaksi leveydeksi suositellaan 1000 mm.

Portaat uusista pukuhuoneista koulun tiloihin

Kehittämiskohteita

- Käsijohteiden lisääminen portaisiin ja/tai toiminnallisuuden parantaminen. (mieluiten kahdelle korkeudelle 900 ja 700 mm).
 - Käsijohteiden tulisi jatkua vähintään 300 mm yli portaan alkamiskohdan.

Hissi uusista pukuhuoneista koulun tiloihin

Kehittämiskohteita

- Taittuvan penkin lisääminen hissiin.

Hissit koulun tiloissa

Kehittämiskohteita

- Hissiin käyttöohjeiden lisääminen.
- Selvitetään mahdollisuudet hissin lukituksen poistamiseksi tai hissiin ohjeet avaimen sijainnista (iltakäytössä?)

Esteettömät wc-tilat

Kehittämiskohteita

- Tilaopasteen sijoittaminen 1400–1600 mm korkeudelle seinälle, oven avautumispuolelle ei heijastavalle alustalle.
 - Selkeät tummuuskontrastit, wc tekstin lisäksi pyörätuolisymboli, kohomerkinnot.
- Vaatekoukkujen lisääminen eri korkeuksille (esim. 1200, 1400 ja 1600 mm)
- Käsienpesualtaan hanan vaihtaminen sähköiseksi ja käsisuihkun sijoittaminen toimivampaan paikkaan (esim. käsitukeen).
- Vaakasuuntaisen lankavetimen asentaminen oveen helpottamaan oven sulkemista pyörätuolista.
 - Oven sisäpuolelle, saranpuolelle, 800 mm korkeudelle.
- Valaistuksen parantaminen.

Puku- ja pesutilat

Palloiluhallin uudet pukuhuoneet

Kehittämiskohteita

- Tilaopasteen sijoittaminen pukuhuoneeseen, pesuhuoneeseen ja wc:hen 1400–1600 mm korkeudelle seinälle, oven avautumispuolelle.
 - Selkeät tummuuskontrastit, wc tekstin (wc:n ovi) lisäksi pyörätuolisymboli (myös pukuhuoneen ovelelle), kohomerkinnot.

- 600–700 mm leveän penkin hankkiminen, joka mahdollistaa pukeutumisen makuulla.
- Suihkupaikkojen väliseinien purkaminen (kahden paikan väliltä).
- Ainakin yhden suihkupaikan varustaminen kaikissa pesuhuoneissa käsisuihkulla, suihkuistuimella ja tukikaitein.

Sisäliikuntatilat

Liikuntasali

Kehittämiskohteita

- Tavaroiden siirtäminen pois kulkuväyliltä varastoissa.

Ulkoliikuntatilat

Yleisurheilukenttä

Kehittämiskohteita

- Esteettömien pysäköintipaikkojen lisääminen kentän sisäänkäynnin läheisyyteen.
- Esteettömän kulkureitin opastaminen.
- Käsijohteiden lisääminen katsomon portaisiin ja niiden toiminnallisuuden parantaminen.
 - Käsijohteiden tulisi jatkua vähintään 300 mm yli portaan ja luiskan alkamiskohdan.
- Portaiden askelmien erottumisen parantaminen.
 - Kontrastiraitojen lisääminen askelmien etureunaan.
- Varmistetaan, että isommasta portista on mahdollista kulkea kentälle pyörällisillä apuvälineillä.

Jalkapallokentät

Kehittämiskohteita

- Esteettömän kulkureitin opastaminen kentille.
- Yhden tai useamman kulkusillan muuntaminen esteettömäksi.
 - Pituuskaltevuus maksimissaan 8 %
 - Ei poikittaisia välipuita